



climalife

Opslag en transport van koudemiddelen in alle veiligheid

Bind de cilinders goed vast zodat ze niet kunnen bewegen.





Zorg voor een goede ventilatie in het voertuig.



Zonder ventilatie is er kans op verstikking.

Sorteer en sla de cilinders op een correcte en stabiele manier op.




Een val kan een verminderde weerstand van de cilinder tot gevolg hebben en beschadiging aan de kraan. Dit kan onomkeerbare lichamelijke en materiële schade veroorzaken.

Overlaad het voertuig niet en neem de ADR-wetgeving in acht.



Bij niet naleven is er kans op ongelukken en boetes.



dehon.nl@climalife.dehon.com - dehonservice.be@climalife.dehon.com

www.climalife.dehon.com